

DEAUVILLE NORMANDIE
STAR RWY 30
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

1 Panne de radiocommunication :
Appliquer la procédure définie dans la Réglementation Nationale.

Panne de radiocommunication suivie d'une API

Appliquer la procédure d'API décrite sur le volet IAC de l'aérodrome de destination et effectuer une nouvelle procédure d'approche. Lorsqu'une seconde tentative est suivie d'une nouvelle API, appliquer la procédure de dégagement de la TMA.

Procédures dégagement TMA

Utiliser la trajectoire de départ vers CAN en maintenant 2000 AMSL MAX jusqu'à l'établissement sur le RDL de rapprochement vers CAN.

Monter au FL 060 vers CAN et rechercher les conditions VMC.

2 Limitations de niveau
Le FL 085 devra être franchi en descente avant le passage de la limite de FIR par les ACFT en provenance de la FIR BREST à destination de DEAUVILLE.

1 Radiocommunication failure:
Comply with the procedure as defined in the national legislation.

Radiocommunication failure followed by missed approach

Comply with the missed approach procedure described on IAC of destination AD and perform a second approach. If the second attempt is followed by a new missed approach, comply with the procedure for clearing TMA.

Procedure for clearing TMA

Use the outbound route to CAN maintaining 2000 AMSL to the interception of the inbound RDL to CAN.

Climb FL 060 to CAN and seek VMC.

2 Flight level limitation
FL 085 must be crossed descending before passing FIR boundary for ACFT coming from BREST FIR, to DEAUVILLE.