APPROCHE AUX INSTRUMENTS
Instrument approach
CAT A B C D
ALT AD : 325, ***DTHR : 312 (12 hPa)***

BREST **BRETAGNE**

NDB RWY 25L

FREQ : Voir / *See* AD 2 LFRB COM 01

VAR 1°W (20)



TA : 5000

API : Monter au **QDR 252°** de **GU** (RM 252°). A ***1000*** (688), **tourner à droite** vers **GU** en montée vers ***2000*** (1688) ou suivre instructions du CTL. **Ne pas tourner avant le MAPT**.
Monter à *1400* (1088) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb on ***QDR 252° GU*** *(MAG 252°). At* ***1000*** *(688), turn* ***right*** *to* ***GU*** *to* ***2000*** *(1688) or follow ATC instructions.*
Do not turn before MAPT.
Climb to 1400 (1088) prior to level acceleration.



MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / *vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.*

REF HGT : *ALT DTHR*

CAT	NDB			MVL / *Circling* (1)	
	MDA (H)	RVR	OCH	***MDA*** (H)	VIS
A	***770*** (450)	1400	444	***930*** (610)	1500
B				***930*** (610)	1600
C				***1070*** (750)	2400
D				***1070*** (750)	3600

Observations / *Remarks* : (1) MVL interdites au Sud de la piste. Circuit RWY 25L : droite / *Circling prohibited South of RWY. Right hand circuit RWY 25L.*

		70 kt	80 kt	90 kt	100 kt	110 kt	130 kt	150 kt	170 kt	190 kt
NDB - DTHR	4.9 NM	4 min 12	3 min 41	3 min 16	2 min 56	2 min 40	2 min 16	1 min 58	1 min 44	1 min 33
NDB - MAPT	4.3 NM	3 min 41	3 min 14	2 min 52	2 min 35	2 min 21	1 min 59	1 min 43	1 min 31	1 min 21
VSP (ft/min)		390	440	500	550	610	720	830	940	1050

© SIA