APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B

***ALT AD : 16 (1 hPa)**, THR : 11*

FAKARAVA

NDB RWY 05

APP : NIL
TWR : NIL
AFIS : FAKARAVA Information 119.900 (FR).
Absence ATS : **A/A** (FR seulement/*only*). Obtenir / *Obtain* QNH prévu / *forecast* auprès de / *from* TAHITI CTL ou sur / *or on* TEMSI .

VAR
12°E
(2020)



TA : 3000



API : Monter au **QDR 055°** de **FK (RM 055°)** vers ***1500*** (1484), puis rejoindre **FK**.
Ne pas tourner avant le MAPT.
Palier d'accélération non étudié.

*Missed APCH : Climb **QDR 055° FK (MAG 055°)** up to **1500** (1484), then join **FK**.*
Do not turn before MAPT.
Acceleration level not studied.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR en mètres./*Vertical distances in feet, RVR in metres.*

REF HGT : *ALT AD*

CAT	NDB			MVL / *Circling*			MVL/*Circling* Absence ATS HJ seulement/*only* Sans / *Without* QNH local		
	MDA (H)	RVR	OCH	***MDA*** (H)	VIS	OCH	***MDA*** (H)	RVR	OCH
A	***500*** (480)	1500	477	***500*** (480)	1500	477	***670*** (650)	1500	645
B	***520*** (500)	1500		***520*** (500)	1600	500		1600	

Observations/*Remarks* : NIL

© SIA