

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT C

ALT AD : 10 (1 hPa), THR : 09

RANGIROA

NDB Y RWY 09

APP : NIL


TWR : NIL

AFIS : RANGIROA Information 118.300 (FR). Absence ATS : A/A (FR seulement/only). Obtenir QNH prévu auprès de/Obtain forecast QNH from TAHITI CTL 132.500

VAR

12° E

(20)



TA : 3000

APCH non dans l'axe
APCH out of RWY axis1500
(1490)

097°

MDA

OA
MAPT

097°

API : Monter QDR 097° OA (RM 097°) vers 1500 (1490) puis rejoindre OA.

Ne pas tourner avant le MAPT.

Palier d'accélération non étudié.

Missed APCH : Climb QDR 097° OA (MAG 097°) up to 1500 (1490)
then return to OA.

Do not turn before MAPT.

Acceleration level not studied.

THR (NM) →

0.6

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	NDB Y			MVL / Circling			MVL / Circling ⁽¹⁾ Absence ATS Sans / Without QNH local		
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	OCH	MDA (H)	VIS	OCH
C	610 (600)	2400	483	610 (600)	2400	600	700 (690)	2400	684

Observations / Remarks : (1) HJ seulement si PCL hors service. / Daytime only if PCL U/S.

VSP (ft/min)

Non disponible / Not available