

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 15 (1 hPa), THR : 15

HAO

RNP RWY 30




TA : 3000

API : Monter RM 302°. A 800 (785), tourner à gauche direct vers TO412 puis OKATA en montée vers 1660 (1645).
Ne pas tourner avant le MAPT.
Palier d'accélération non étudié.

Missed APCH : Climb MAG 302°. At 800 (785), turn left direct to TO412 then OKATA climbing up to 1660 (1645).
Do not turn before MAPT.
Acceleration level not studied.

THR ← (NM)



MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	LNAV			MVL / Circling		MVL / Circling Absence ATS HJ seulement / only		DIST RW30					* CAT A, B, C seulement / only
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	NM	5	4	3	2*	
A	420 (400)	1500	379	450 (430)	1500	540 (520)	1500	ALT	1660 (1645)	1340 (1325)	1020 (1005)	705 (690)	
B	520 (500)	1500		520 (500)	1600	610 (590)	1600	(HGT)					
C	620 (600)	2400		620 (600)	2400	710 (690)	2400						
D	720 (700)	3600		720 (700)	3600	810 (790)	3600						

Observations / Remarks : Panne de guidage GNSS lors de l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir/see AIP ENR 1.5.

FAF - RW30	5.0 NM	70 kt 4 min 17	85 kt 3 min 32	100 kt 3 min 00	115 kt 2 min 37	130 kt 2 min 18	160 kt 1 min 53	185 kt 1 min 37
VSP (ft/min)		370	450	530	610	690	850	985