

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


Instrument approach

CAT C

ALT AD : 627, THR : 611 (22 hPa)

COLMAR HOUSSEN

NDB Y RWY 19



API : Monter QDR 189° HO (RM 189°).
A 2000 (1389), tourner à gauche vers HO en montée vers 4600 (3989).

Ne pas tourner avant HO.
Monter à 4600 (3989) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb QDR 189° HO (MAG 189°).
At 2000 (1389), turn left to HO climbing up to 4600 (3989).
Do not turn before HO.
Climb up to 4600 (3989) prior to level acceleration.

THR ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	NDB+DME STR (1)				MVL Circling (2)				MVL / Circling Absence ATS (2)	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
	1060 (450)	1700	447	1210 (600)	2300	596	1280 (670)	2300	1410 (800)	2300

Observations/Remarks : (1) En l'absence d'information DME STR : MAX IAS en finale : 120 kt. / Without DME STR information : MAX IAS in final : 120 kt.

NDB et/and MVL/Circling OCH : 797. MDA (H) 1410 (800).

(2) MVL CAT C interdites à l'Ouest de la piste. / Circling CAT C prohibited West of RWY.

HO - THR	1.0 NM	70 kt 00 min 51	85 kt 00 min 42	100 kt 00 min 36	115 kt 00 min 31	130 kt 00 min 28	145 kt 00 min 25	160 kt 00 min 22
VSP (ft/min)	Non disponible / Not available							