

**APPROCHE AUX INSTRUMENTS**



**BASTIA PORETTA**

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 26, THR : 26 (1 hPa)

ILS Z ou/ or LOC Z RWY 34



API : Monter dans l'axe. A BTA, 2400 (2374) MAX, tourner à droite pour rejoindre et suivre le RDL 003° BTA (RM 003°) en montée vers 5200 (5174). A 7.0 NM BTA, tourner à droite pour rejoindre et suivre le RDL 039° BTA (RM 219°) vers BTA. A BTA, tourner à gauche pour intégrer l'attente à 5200 (5174).

Missed APCH : Climb straight ahead. At BTA 2400 (2374) MAX, turn right to intercept and follow RDL 003° BTA (MAG 003°) climbing to 5200 (5174). At 7.0 NM BTA, turn right to intercept and follow RDL 039° BTA (MAG 219°) to BTA. At BTA, turn left and join holding at 5200 (5174).

BTA	← (NM)	2.8	5.8	9.3
DME BAS	← (NM)	1	4	7.5

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT THR

CAT	ILS			LOC			MVL / Circling <sup>(1)</sup>		DME BAS									
	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	NM	7	6	5	4	3	2	1		
A	250 (220)	1200	220	350 (320)	1400	320	510 (480)	1500										
B	260 (230)	1200	229				530 (500)	1600										
C	270 (240)	1200	239				970 (950)	2400										
D	280 (250)	1300	249				1140 (1110)	3600										
DL	280 (250)	1300	249	-	-	-	-	-										

Observations / Remarks : (1) MVL interdites à l'Ouest de la piste / Circling prohibited West of RWY.

FAF - THR	7.3 NM	70 kt 6 min 06	85 kt 5 min 01	100 kt 4 min 16	115 kt 3 min 43	130 kt 3 min 17	160 kt 2 min 40	185 kt 2 min 18
VSP (ft/min)		370	450	530	610	690	850	980