


APPROCHE AUX INSTRUMENTS
Instrument approach
CAT A B
ALT AD : 11 (1 hPa), THR : 9

MAKEMO

NDB RWY 11



APCH non dans l'axe.
APCH out of RWY axis.

API : Monter au QDR 116° de MK (RM 116°) vers 1500 (1489).
Palier d'accélération non étudié.

Missed APCH : Climb QDR 116° MK (MAG 116°) up to 1500 (1489).
Acceleration level not studied.