


SAINT YAN
Altitudes Minimales de Guidage
Minimum Vectoring Altitudes

FREQ : voir / see AD 2 LFLN COM 01

**PANNE DE RADIOCOMMUNICATION**

Appliquer la procédure définie dans la réglementation nationale.

PANNE DE RADIOCOMMUNICATION suivie d'une API

Appliquer la procédure d'API décrite sur le volet IAC pour effectuer une seconde présentation. Si cette deuxième tentative échoue, dégager la TMA en suivant le départ LESPI 5N ou 4S selon la piste en service et rechercher les conditions VMC.

RADIOCOMMUNICATION FAILURE

Comply with procedure as defined in the National Regulation.

RADIOCOMMUNICATION FAILURE followed by a missed approach (API)

Comply with the missed APCH procedure described on IAC and try a new attempt. If this new procedure failed, leave TMA complying with LESPI 5N or 4S depending on RWY in use and seek VMC.

SERVICE
DE L'INFORMATION
AERONAUTIQUE