



Service
de l'Information
Aéronautique

D S N A



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

e-mail : sia.qualite@aviation-civile.gouv.fr
Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr

SUP AIP AIRAC 041/21

Date AIRAC : 22 APR

Date de publication : 11 MAR


Objet : AD Paris Orly LFPO : restrictions d'utilisation et procédures IFR indisponibles cause travaux préparatoires au renouvellement de l'ILS piste 06

En vigueur : Du 03 mai au 03 juillet 2021

Préambule :

Période de travaux du 03/05/2021 au 03/07/2021, chantier actif chaque jour de 06h à 15h TU sauf weekend et aléas d'exploitation (le chantier peut être arrêté sur demande du contrôle sous préavis de 30 minutes).

- ILS pistes 06 et 24 hors service **pendant les heures d'activité du chantier** : procédures associées - LOC, ILS CAT I, II, III, entraînements approches de précision (CAT II et III) et décollages faible visibilité (DFV) - indisponibles ;
- Procédures ILS CAT III, entraînements approches de précision (CAT II et III) et DFV piste 06 indisponibles **pendant toute la durée des travaux**;
- Travaux réalisés hors conditions RVR < 1500 m ou plafond < 200 ft et hors indisponibilité de la piste 07/25 ;
- Le début et la fin de cette phase de travaux seront spécifiés par NOTAM.



Extrait AIP France AD 2 LFPO OACI 01 WEF 21 mai 2020

1. Restrictions d'exploitation chantier actif

Face à l'ouest :

- Décollages QFU 24 depuis W41 interdits (cause problèmes de souffle)
- Tous les départs QFU 24 se feront depuis W42 (TORA 3083 m)
En cas d'impossibilité pour un gros porteur de décoller depuis W42, le décollage se fera depuis le QFU 25. Aviser le contrôle au plus tôt.
- Codes F : décollages depuis QFU 25
- Atterrissages piste 24 interdits (cause survol du chantier interdit)

Face à l'est :

- Procédure disponible : RNP 06
- Si impossibilité de réaliser une approche RNP, prévoir un ILS 07. Aviser le contrôle au plus tôt
- Décollages 06 interdits (cause survol du chantier interdit)

2. Restrictions d'exploitation chantier inactif

Face à l'ouest :

- Pas de restriction

Face à l'est :

- ILS 06 disponible en cat I uniquement : procédures CAT III, entraînements approches de précision (CAT II et III) 06 indisponibles
- Décollages faible visibilité (DFV) 06 impossibles si RVR < 150 m