

TARBES LOURDES PYRENEES
SID RNAV RWY 20
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

SID RNAV RWY 20			
CAT	A B C D		
PBN Box	RNAV 1 - senseur GNSS requis <i>GNSS sensor required</i>		
Climb gradient	8.5% pente obstacles jusqu'à ALT 4200 / <i>8.5% obstacles slope up to ALT 4200</i>		
General RMK	Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / <i>Underlined waypoints are "flyover" WP</i>		
SID	Itinéraires / Routes	Cir Initiale Initial clearance	RMK
PU 2R DME critique/ <i>Critical DME</i> : NIL	Monter dans l'axe (RM 200°). A <u>BT420</u> (IAS MAX 190kt – ALT MAX 5000), tourner à droite direct vers PU en montée vers 4200 puis suivre instruction ATC. <i>Climb RWY heading (MAG 200°). At <u>BT420</u> (IAS MAX 190kt – ALT MAX 5000), turn right direct to PU, climbing up 4200 then follow ATC instruction.</i>		
USAKU 2R DME critique/ <i>Critical DME</i> : NIL	Monter dans l'axe (RM 200°). A <u>BT420</u> (IAS MAX 220kt - ALT MAX 5000), tourner à gauche route direct vers BT422, puis tourner vers VADSU (IAS MAX 220kt) puis TBO, DISIS et USAKU. <i>Climb RWY heading (MAG 200°). At <u>BT420</u> (IAS MAX 220kt - ALT MAX 5000) turn left direct to BT422, then turn to VADSU (MAX IAS 220kt), then TBO, DISIS and USAKU.</i>		
TOU 2R DME critique/ <i>Critical DME</i> : NIL	Monter dans l'axe (RM 200°). A <u>BT420</u> (IAS MAX 220kt - ALT MAX 5000), tourner à gauche route direct vers BT422, puis tourner vers VADSU puis TOU. <i>Climb RWY heading (MAG 200°). At <u>BT420</u> (MAX IAS 220kt - MAX ALT 5000), turn left direct to BT422, then turn to VADSU, then TOU.</i>		Only FIR

Omnidirectional departures RWY 02
Voir/ see AD 2 LFBT SID RWY ALL CONV -INSTR 01