

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

MORLAIX PLOUJEAN

Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 278 , DTHR : 250 (9hPa)

RNP RWY 04


APP : LANDI Approche/Approach 122.400 (L)(1) - IROISE Approche/Approach 125.860 (L)
(1) Pendant HOR APP LANDIVISIAU / During LANDIVISIAU APP SKED.

TWR : NIL


AFIS : MORLAIX Information 118.500

Absence ATS : A/A FR seulement. Obtenir le QNH de BREST BRETAGNE auprès de LANDI APP ou IROISE APP
A/A FR only. Obtain BREST BRETAGNE QNH from LANDI APP or IROISE APP

RNP APCH
VAR
1°W
(20)



TA : 5000



API : Monter jusqu'à **RU810** (RM 041°) puis tourner à gauche (MAX IAS 220 kt) direct vers **RU812** en montée vers 3000 (2750) ou suivre les instructions du CTL. Si impossible d'atteindre 3000 (2750) à **RU812**, poursuivre la montée dans l'attente. Monter à 1200 (950) avant d'accélérer en palier.
Missed APCH : Climb up to **RU810** (MAG 041°) then turn left (MAX IAS 220 kt) direct to **RU812** climbing up to 3000 (2750) or follow ATC instructions. If unable to reach 3000 (2750) at **RU812**, continue climbing in the holding pattern. Climb to 1200 (950) prior to level acceleration.

(NM) → DTHR 12.6 8.5 2.5 0 REF HGT : ALT DTHR

CAT	LNAV (3)			MVL / Circling		MVL / Circling Sans QNH local Without local QNH		DIST RW04							
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	NM	8	7	6	5	4	3	2
A		1500		820 (570)	1500	930 (680)	1500		2850	2530	2210	1890	1570	1260	940
B	650 (400)	1500	398	840 (590)	1600	950 (700)	1600	(HGT)	(2600)	(2280)	(1960)	(1640)	(1320)	(1010)	(690)
C		1800		1180 (930)	2400	1290 (1040)	2400								

Observations / Remarks : (3) PAPI U/S : procédure inutilisable / procedure unavailable.
Panne de guidage GNSS durant l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see AIP ENR 1.5

	FRU04 - RW04	8.5 NM	70 kt 7 min 17	85 kt 6 min 00	100 kt 5 min 06	115 kt 4 min 26	130 kt 3 min 55	145 kt 3 min 31	160 kt 3 min 11
VSP (ft/min)		370	450	530	610	690	770	850	