

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 60, THR : 53 (2 hPa)

ROCHEFORT CHARENTE-MARITIME

RNP RWY 30



API : Monter dans l'axe jusqu'à **DN300**, puis tourner à gauche direct vers **DN305** en montée vers **2500** (2447).
Ne pas tourner avant DN300.
Monter à 900 (847) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb straight ahead up to **DN300**, then turn left direct to **DN305** climbing up to **2500** (2447).
Do not turn before DN300.
Climb to 900 (847) prior to level acceleration.

CAT	LPV			LNAV-VNAV			LNAV			MVL / Circling ⁽¹⁾		MVL / Circling Absence ATS ⁽¹⁾		RW30 NM ALT (HGT)	1 430 (377)	2 740 (687)	3 1060 (1007)
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS				
	A	179	310 (260)	252	420 (370)	1000	367	520 (470)	1500	820 (770)	1500						
B	260 (200)	550	189	320 (270)	750	262	420 (370)	1000	367	560 (510)	1600	820 (770)	1600	4 1380 (1327)	5 1690 (1637)	6 2010 (1957)	7 2320 (2267)
C	199	330 (280)	272							660 (610)	2400	920 (870)	2400				

Observations / Remarks : Circuit AD RWY 12 : main droite / AD circuit RWY 12 : right hand.
(1) MVL interdites au Nord de la piste / Circling prohibited North of RWY.

FAF - THR	7.6 NM	70 kt 6 min 29	80 kt 5 min 41	90 kt 5 min 03	100 kt 4 min 33	110 kt 4 min 08	120 kt 3 min 47	130 kt 3 min 30	140 kt 3 min 15	150 kt 3 min 02	160 kt 2 min 50
VSP (ft/min)	370	420	475	525	580	630	685	735	790	845	