

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

PAU PYRENEES


Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 616, THR : 616 (22 hPa)

NDB Y RWY 31


ATIS : PAU 128.480	VAR 0° (2020)
APP : PYRENEES Approche / Approach 128.800 - 121.175 (s)	
TWR : PAU Tour / Tower 124.150	



TA : 5000

API : Monter au QDR 305° de PU (RM 305°). Sauf instructions contraires du CTL, à 2 NM PYR (MAX IAS 185 kt) tourner à droite en montée vers 4000 (3384) pour intercepter et suivre le RDL 268° LMB (RM 088°). A 15 NM PYR, tourner à droite (MAX IAS 190 kt) pour intercepter et suivre le RDL 215° LMB (RM 215°) vers PO (QDM 215° de PO). Croisant QDR 107° PU, tourner à droite vers PU (QDM 305°). Monter à 1700 (1084) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb QDR 305° PU (MAG 305°). Except ATC instructions, at 2 NM PYR (MAX IAS 185 kt), turn right up to 4000 (3384) to intercept and follow RDL 268° LMB (MAG 088°). At 15 NM PYR, turn right (MAX IAS 190 kt) to intercept and follow RDL 215° LMB (MAG 215°) to PO (QDM 215°). Crossing QDR 107° PU, turn right to PU (QDM 305°). Climb up to 1700 (1084) prior to level acceleration.



CAT	NDB Y			MVL / Circling ⁽⁵⁾		DIST PYR NM	2	3	4	5	6	7
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS							
A				1320 (710)	1500	ALT	1250	1560	1880	2200	2510	2830
B	1060 (450)	1400	443	1320 (710)	1600	(HGT)	(634)	(944)	(1264)	(1584)	(1894)	(2214)
C				1540 (920)	2400							
D				1560 (940)	3600							

Observations / Remarks : (5) MVL interdites au Sud de la piste / Circling prohibited South of RWY.

FAF - MAPT	6.2 NM	70 kt	80 kt	90 kt	100 kt	110 kt	120 kt	130 kt	145 kt	160 kt	175 kt	185 kt
VSP (ft/min)		5 min 19	4 min 39	4 min 08	3 min 43	3 min 23	3 min 06	2 min 52	2 min 34	2 min 20	2 min 08	2 min 01
		370	420	470	530	580	630	680	760	840	920	970