

ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP
Public air traffic
05 OCT 23

THOUARS
AD 2 LFCT ATT 01




ALT AD : 341 (13 hPa)
LAT : 46 57 43 N
LONG : 000 09 10 W

LFCT
VAR : 0° (20)

APP : NIL

TWR : NIL

A/A : 123.355 (FR seulement / only)



RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
12	118	1054 x 100	Non revêtue Unpaved	-	1054	1054	1054
30	298				1054	1054	894

Aides lumineuses : NIL

Lighting aids : NIL

THOUARS

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Pendant l'activité de treuillage planeurs, les aéronefs à l'arrivée doivent évoluer à 2000 ft ASFC et attendre la fin du treuillage.

Dangers à la navigation aérienne

En raison du profil bombé de la piste 12/30, le seuil 30 n'est pas visible de l'entrée de piste du seuil 12, une grande prudence est requise pour pénétrer sur la piste.

Procédures et consignes particulières

QFU 298° préférantiel cause pente longitudinale.

Activités diverses

Activité treuillage planeurs sur AD (N° 965) annoncée par feu tournant installé sur le treuil SR-SS, 1000 ft ASFC. Annoncée sur A/A THOUARS.

Activité de voltige (N° 6509). Axe RWY 12/30 de 1 km de long, centré sur PSN : 465739N – 0000913W, 0700-1100, 1300-1800 (ETE : - 1 HR), 2000 ft AMSL/5000 ft AMSL. Activité réservée aux usagers basés ou signataires du protocole. Activité réelle annoncée sur THOUARS A/A et POITIERS INFO.

Activités treuillage et voltige interdites simultanément.

AEM (N° 9043) : HJ, 330 ft ASFC. Selon protocole.

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

During gliders launching activity arriving ACFT must fly at 2000 ft ASFC and wait till the end of winching.

Air navigation hazards

Due to the RWY 12/30 convex profile, THR 30 is not visible from THR 12, a great caution is required to enter the RWY.

Procedures and special instructions

Preferred QFU 298° due to longitudinal slope.

Special activities

Gliders winching activity on AD (NR 965) signalled by rotating light set up on winch SR-SS, 1000 ft ASFC. Announced on A/A THOUARS.

Aerobatics (NR 6509). 1000 m along RWY 12/30 axis, centered on PSN : 465739N – 0000913W, 0700-1100, 1300-1800 (SUM : - 1 HR), 2000 ft AMSL/5000 ft AMSL. Activity reserved for home based pilots or users who have signed the protocol. Real activity announced on THOUARS A/A and POITIERS INFO.

Winching and aerobatics activities prohibited simultaneously.

AEM (NR 9043) : HJ, 330 ft ASFC. As per protocol.

THOUARS

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

- 1 - **Situation / Location :** 5 km ESE Thouars (79 - Deux Sèvres).
- 2 - **ATS :** NIL.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR :** Non agréé / Not approved.
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator :** AGATHE : Route de l'Aérodrome 79100 MISSE
E-mail : agathe.thouars@gmail.com
- 5 - **CAA :** DSAC SO (voir / see GEN VAC).
- 6 - **BRIA :** BORDEAUX (voir / see GEN VAC).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation :** Acheminement FPL VFR / Adressing VFR FPL : voir / see GEN VAC.
- 8 - **MET :** VFR: voir / see GEN VAC ; IFR: voir / see AIP GEN 3.5 ; Station: NIL.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police :** NIL.
- 10 - **AVT :** Carburant / Fuel : NIL.
Pas de fourniture de lubrifiant / No supply of lubricant (CIV-MIL) HX. O/R ACB.
- 11 - **RFFS :** Niveau 1 / Level 1.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard :** NIL.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars :** NIL.
- 14 - **Réparations / Repairs :** NIL.
- 15 - **ACB :** Thouarsais Section CAP à l'Ouest - TEL : 05 49 66 21 69
Centre de Vol à Voile Thouarsais - TEL : 05 49 96 22 90
Ailes Anciennes Thouarsaises - TEL : 06 11 92 01 58
- 16 - **Transports :** à proximité / in the vicinity. Taxi sur appel, liste affichée / Taxi on call, displayed list.
- 17 - **Divers / Miscellaneous :** Activité hélicoptère / Helicopter activity : AIR AGRI