

CONSIGNES
*Instructions***AURILLAC****MINIMA LPV**

Les MNM standards ci-dessous sont déterminés pour les ACFT effectuant une procédure LPV et pouvant assurer en approche interrompue une pente supérieure à 2.5 %.

Pour les opérations de transport public, l'utilisation de ces minima impose la prise en compte de la panne d'un moteur en API.

LPV MINIMA

Standard MNM below are determined for ACFT performing LPV procedures and which are able to carry out a missed APCH climbing slope greater than 2.5 %.

For common carriage operations, the use of these minima requires to take into consideration the failure of one engine during missed APCH.

| Pente API <i>Missed APCH slope</i> | CAT | DA (H) | RVR | OCH |
|---------------------------------------|-----|-------------------|-----|-----|
| 3 % | A | 2380 (280) | 900 | 278 |
| | B | 2390 (300) | 900 | 291 |
| | C | 2400 (300) | 900 | 299 |
| 4 % | A | 2300 (200) | 750 | 190 |
| | B | 2300 (210) | 750 | 202 |
| | C | 2310 (210) | 750 | 210 |