

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 325, DTHR : 312 (12 hPa)

BREST BRETAGNE

ILS Z CAT I RWY 25L ou/or
ILS Z CAT II et/and III RWY 25L ou/or
LOC Z RWY 25L



API: CONSIGNES EN CAS DE PANNE RADIO
MISSED APCH: INSTRUCTIONS IN CASE OF RADIO FAILURE


Afficher transpondeur 7600. Monter dans l'axe jusqu'à 1000 (688), puis tourner à droite vers GU en montée vers 2000 (1688). Ne pas tourner avant le MAPT.
Monter à 1500 (1188) avant d'accélérer en palier.

Squawk 7600. Climb RWY heading to 1000 (688), then turn right to GU climbing to 2000 (1688). Do not turn before MAPT.
Climb to 1500 (1188) prior to level acceleration.

TA : 5000

API : Monter dans l'axe jusqu'à 3000 (2688) puis suivre instructions du CTL.
Monter à 3000 (2688) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb RWY heading to 3000 (2688), then follow ATC instructions.
Climb to 3000 (2688) prior to level acceleration.



DTHR	← (NM)	0	0.6	4.9	8.3
DME ATT BG	← (NM)	0.2	0.8	5.1	8.5

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT DTHR

CAT	ILS Z			LOC Z			MVL / Circling ⁽²⁾		DME BG NM ALT (HGT)	2	3	4
	DA (H)	RVR	OCH CAT 1	OCH CAT 2	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)				
A	520 (200)	550	148	53	780 (470)	1500	463	880 (570)	1500	940 (628)	1260 (948)	1580 (1268)
B			160	64				890 (580)	1600			
C			177	84				1070 (760)	2400			
D			191	100				1190 (880)	3600			

Observations / Remarks : (2) MVL interdites au Sud de la piste. Circuit RWY 25L : droite / Circling prohibited South of RWY. Right hand circuit RWY 25L.

FAP 3000 - DTHR	8.3 NM	70 kt	80 kt	90 kt	100 kt	110 kt	130 kt	150 kt	170 kt	190 kt
FAF 3000 - MAPT	7.7 NM	7 min 06	6 min 13	5 min 32	4 min 58	4 min 31	3 min 50	3 min 19	2 min 56	2 min 37
VSP (ft/min)		370	420	480	530	580	690	800	900	1010