

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT H

ALT HRP : 121 (5 hPa)

BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE

RNP 261

ATIS : BRETAGNE 129.355

APP : IROISE 125.860 (L)

LANDI Approche / Approach 122.400 (L) (1)


LANVEOC Approche / Approach 120.600

TWR : BRETAGNE Tour / Tower 120.100

(1) Pendant HOR activité de LANDI APP / During LANDI APP activity SKED.

Procédure réservée aux opérateurs autorisés par la DSAC Ouest.
Procedure reserved for operators approved by DSAC Ouest.

RNP APCH


VAR
1° W
(2020)

TA : 5000

API : Monter jusqu'à **WF720** (MAG 261°), puis tourner à **droite** direct jusqu'à **WF722** (MAX IAS 90 kt), puis **WF716** (MAX IAS 120 kt) en montée vers 2100 (1979) ou **suivre les instructions du contrôle**.

Missed APCH : Climb to **WF720** (MAG 261°), then turn **right** direct to **WF722** (MAX IAS 90 kt), then **WF716** (MAX IAS 120 kt) climbing to 2100 (1979) or **follow ATC instructions**.

MWF26 (NM) →



MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT HRP

CAT	LNAV			DIST MWF26			
	MDA (H)	VIS	OCH	NM	1	2	3
H	680 (560)	2800	557	ALT (HGT)	1040 (919)	1410 (1289)	1770 (1649)

Observations / Remarks : panne ou perte de guidage GNSS durant l'approche / GNSS guidance failure or loss during approach : voir / see AIP ENR 1.5

	FAF - PinS	60 kt 3 min 37	70 kt 3 min 06	80 kt 2 min 43	90 kt 2 min 25	100 kt 2 min 10	110 kt 1 min 58	120 kt 1 min 49
VSP (ft/min)		365	425	485	545	610	670	730