

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


WALLIS HIHIFO

Instrument approach


CAT A B C D

ALT AD : 79 (3 hPa), DTHR : 75

NDB RWY 26

APP : NIL
TWR : NIL
AFIS : WALLIS Info 118.300 (L)VAR
12°E
(20)

TA : 11000

API : Monter au **QDR 253°** de **HO** (RM 253°) vers **1600 (1521)** puis rejoindre HO à **2000 (1921)**.Missed APCH : Climb **QDR 253° HO** (MAG 253°) up to **1600 (1521)** then join HO to **2000 (1921)**.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / Vertical distances in feet, RVR and VIS in meters.

REF HGT : ALT AD

CAT	NDB			MVL/Circling ⁽¹⁾	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
A	840 (760)	1500	758	840 (760)	1500
B		1600		840 (760)	1600
C		2400		940 (860)	2400
D		3600		940 (860)	3600

Observations / Remarks : (1) Absence ATS : HJ seulement / ATS not available : HJ only.