

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B

ALT AD : 24 (1 hPa), THR : 24

NDB RWY 31


APP : TONTOUTA Approche/Approach 125.100 - 128.300 (s)

TWR : NIL

AFIS : OUEVA Information 118.700 (L) (FR)


Absence ATS : A/A (118.700) FR seulement. Obtenir le QNH local sur STAP 118.700 (☎ 45 79 13) ou auprès de TONTOUTA Information 125.100.

A/A (118.700) FR only. Obtain local QNH on STAP 118.700 (☎ 45 79 13) or from TONTOUTA Information 125.100.

VAR
12°E
(15)

API : Monter **RM 306°** vers **1500** (1476) puis **retour verticale OA**.

Missed APCH : climb **MAG 306°** up to **1500** (1476) then **return overhead OA**.



MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	NDB			MVL/Circling	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
A	510 (480)	1500	478	570 (540)	1500
B	530 (500)	1600			1600