


APPROCHE AUX INSTRUMENTS
Instrument approach
CAT B
ALT AD : 10 (1 hPa), THR : 10

RANGIROA

VOR Z RWY 27

APP : NIL
TWR : NIL
AFIS : RANGIROA Information 118.300 (FR). Absence ATS : **A/A** (FR seulement/only). Obtenir QNH auprès de / Obtain QNH from TAHITI CTL 132.500

VAR
12° E
(15)



TA : 3000

API : Monter sur **RDL 275°** de **RAN** (RM 275°) vers **1500** (1490) puis rejoindre **RAN**.

Missed APCH : Climb on **RDL 275°** **RAN** (MAG 275°) to **1500** (1490) then join back **RAN**.

RAN
MAPT

APCH non dans l'axe
APCH out of RWY axis

1200
(1190)

275°

MDA

275°

← THR (NM) 1

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	VOR Z			MVL / Circling		MVL / Circling ⁽¹⁾ absence ATS	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
B	510 (500)	1500	440	510 (500)	1600	600 (590)	1600

Observations / Remarks : (1) HJ seulement si PCL hors service. / Daytime only if PCL U/S.

VSP (ft/min) Non disponible / Not available