

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


CAYENNE FELIX EBOUE

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 26 (1 hPa), THR : 25

VOR RWY 26



TA : 3000

API : Monter sur le RDL 260° CYR (RM 260°). A 2000 (1974) tourner à gauche pour rejoindre CYR en montée vers 3000 (2974).
Ne pas virer avant CYR.
 Monter à 2000 (1974) avant d'accélérer en palier.
 Missed APCH : Climb on RDL 260° CYR (MAG 260°). At 2000 (1974) turn left to CYR climbing up 3000 (2974).
Do not turn before CYR.
 Climb up to 2000 (1974) prior to level acceleration.

THR ← (NM) 0.1
 CYR ← (NM) 1.5

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT AD

CAT	VOR			MVL / Circling ⁽¹⁾		DME CYR				
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	NM	3	4	5	6
A	570 (540)	1500	535	700 (670)	1500					
B		1500		700 (670)	1600					
C		2400		890 (860)	2400					
D		2400		1080 (1050)	3600					
						NM	3	4	5	6
						ALT	580	900	1210	1530
						(HGT)	(554)	(874)	(1184)	(1504)

Observations / Remarks : (1) MVL interdites au Nord de la piste - HJ seulement / Circling prohibited North of RWY - HJ only.

	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt	185 kt
FAF - THR	6.1 NM	5 min 12	4 min 17	3 min 39	3 min 10	2 min 48	2 min 31	2 min 17
FAF - MAPT	6.0 NM	5 min 07	4 min 13	3 min 35	3 min 07	2 min 45	2 min 28	2 min 14
VSP (ft/min)		370	450	530	610	685	765	845
								980