

LA MOLE

SID CONV RWY 06

(Protégés pour / Protected for CAT A, B)

SID CONV RWY 06			
SID	Itinéraires / Routes	Clr Initiale Initial clearance	RMK
USANO 2G	Monter sur la route 053°MAG jusqu'à 1500 (1437), Ne pas tourner avant la DER, puis tourner à droite vers STP en montée vers 4000 MAX puis suivre le R 096 STP (096°) jusqu'à LERMA en vue d'un guidage jusqu'à PIGOS au FL 100 MNM puis procéder vers USANO (063°) <i>Climb on course 053°MAG until 1500 (1437), Do not turn before DER, then turn right to STP climbing to 4000 MAX then follow R 096 STP (096°) to LERMA for vectoring to PIGOS at FL 100 MNM, then proceed to USANO (063°)</i>	4000	
SODRI 2G	Monter sur la route 053°MAG jusqu'à 1500 (1437), Ne pas tourner avant la DER, puis tourner à droite vers STP en montée vers 4000 MAX puis suivre R 096 STP (096°) jusqu'à LERMA en vue d'un guidage jusqu'à OMARD au FL 070 MNM puis procéder vers MERLU puis SODRI (097°) <i>Climb on course 053°MAG until 1500 (1437), Do not turn before DER, then turn right to STP climbing to 4000 MAX then follow R 096 STP (096°) to LERMA for vectoring to OMARD at FL 070 MNM then proceed to MERLU then SODRI (097°)</i>	4000	Voir / See General RMK.
LONSU 2G	Monter sur la route 053°MAG jusqu'à 1500 (1437), Ne pas tourner avant la DER, puis tourner à droite vers STP en montée vers 4000 MAX puis suivre R 096 STP (096°) jusqu'à LERMA en vue d'un guidage jusqu'à OMARD au FL 070 MNM puis procéder vers MERLU (097°) puis LONSU (148°). <i>Climb on course 053°MAG until 1500 (1437), Do not turn before DER, then turn right to STP climbing to 4000 MAX then follow R 096 STP (096°) to LERMA for vectoring to OMARD at FL 070 MNM then proceed to MERLU (097°) then LONSU (148°).</i>	4000	Voir / See General RMK.
VAREK 2G	Monter sur la route 053°MAG jusqu'à 1500 (1437), Ne pas tourner avant la DER, puis tourner à droite vers STP en montée vers 4000 MAX puis suivre R 096 STP (096°) jusqu'à LERMA en vue d'un guidage jusqu'à OMARD au FL 070 MNM puis procéder vers VAREK (158°). <i>Climb on course 053°MAG until 1500 (1437), Do not turn before DER, then turn right to STP climbing to 4000 MAX then follow R 096 STP (096°) to LERMA for vectoring to OMARD at FL 070 MNM then proceed to VAREK (158°)</i>	4000	Voir / See General RMK.
LANKO 2G	Monter sur la route 053°MAG jusqu'à 1500 (1437), Ne pas tourner avant la DER, puis tourner à droite vers STP en montée vers 4000 MAX puis suivre R 096 STP (096°) jusqu'à LERMA en vue d'un guidage jusqu'à RUBIT au FL 070 MNM, puis procéder vers CUERS puis LANKO (269°). <i>Climb on course 053°MAG until 1500 (1437), Do not turn before DER, then turn right to STP climbing to 4000 MAX then follow R 096 STP (096°) to LERMA for vectoring to RUBIT at FL 070 MNM then proceed to CUERS then LANKO (269°).</i>	4000	RFL < 195
TURIL 2G	Monter sur la route 053°MAG jusqu'à 1500 (1437), Ne pas tourner avant la DER, puis tourner à droite vers STP en montée vers 4000 MAX puis suivre R 096 STP (096°) jusqu'à LERMA en vue d'un guidage jusqu'à RUBIT au FL 070 MNM puis procéder vers TURIL (269°). <i>Climb on course 053°MAG until 1500 (1437), Do not turn before DER, then turn right to STP climbing to 4000 MAX then follow R 096 STP (096°) to LERMA for vectoring to RUBIT at FL 070 MNM then proceed to TURIL (269°).</i>	4000	RFL > 195

Omnidirectional departures RWY 06
NIL