

LA MOLE
SID RNAV RWY 06
(Protégés pour / Protected for CAT A, B)

SID RNAV RWY 06			
SID	Itinéraires / Routes	Clr Initiale Initial clearance	RMK
NOSTA 2R	<p>Monter sur la route 053° MAG jusqu'à 1500 (1437), Ne pas tourner avant la DER, puis tourner à droite direct vers STP en montée vers 4000 MAX puis vers LERMA en vue d'un guidage jusqu'à PIGOS au FL 100 MNM puis procéder vers NOSTA.</p> <p><i>Climb on course 053°MAG until 1500 (1437), Do not turn before DER, then turn right direct to STP climbing to 4000 MAX then to LERMA for vectoring to PIGOS at FL 100 MNM, then proceed to NOSTA.</i></p>	4000	
USANO 2R	<p>Monter sur la route 053° MAG jusqu'à 1500 (1437), Ne pas tourner avant la DER, puis tourner à droite direct vers STP en montée vers 4000 MAX puis vers LERMA en vue d'un guidage jusqu'à PIGOS au FL 100 MNM puis procéder vers USANO.</p> <p><i>Climb on course 053°MAG until 1500 (1437), Do not turn before DER, then turn right direct to STP climbing to 4000 MAX then to LERMA for vectoring to PIGOS at FL 100 MNM, then proceed to USANO.</i></p>	4000	
SODRI 2R	<p>Monter sur la route 053° MAG jusqu'à 1500 (1437), Ne pas tourner avant la DER, puis tourner à droite direct vers STP en montée vers 4000 MAX puis vers LERMA en vue d'un guidage jusqu'à OMARD au FL 070 MNM puis procéder vers MERLU puis SODRI.</p> <p><i>Climb on course 053°MAG until 1500 (1437), Do not turn before DER, then turn right direct to STP climbing to 4000 MAX then to LERMA for vectoring to OMARD at FL 070 MNM then proceed to MERLU then SODRI.</i></p>	4000	Voir / See General RMK.
LONSU 2R	<p>Monter sur la route 053° MAG jusqu'à 1500 (1437), Ne pas tourner avant la DER, puis tourner à droite direct vers STP en montée vers 4000 MAX puis vers LERMA en vue d'un guidage jusqu'à OMARD au FL 070 MNM puis procéder vers MERLU puis LONSU.</p> <p><i>Climb on course 053°MAG until 1500 (1437), Do not turn before DER, then turn right direct to STP climbing to 4000 MAX then to LERMA for vectoring to OMARD at FL 070 MNM then proceed to MERLU then LONSU.</i></p>	4000	Voir / See General RMK.
VAREK 2R	<p>Monter sur la route 053° MAG jusqu'à 1500 (1437), Ne pas tourner avant la DER, puis tourner à droite direct vers STP en montée vers 4000 MAX puis vers LERMA en vue d'un guidage jusqu'à OMARD au FL 070 MNM puis procéder vers VAREK.</p> <p><i>Climb on course 053°MAG until 1500 (1437), Do not turn before DER, then turn right direct to STP climbing to 4000 MAX then to LERMA for vectoring to OMARD at FL 070 MNM then proceed to VAREK.</i></p>	4000	Voir / See General RMK.
LANKO 2R	<p>Monter sur la route 053° MAG jusqu'à 1500 (1437), Ne pas tourner avant la DER, puis tourner à droite direct vers STP en montée vers 4000 MAX puis vers LERMA en vue d'un guidage jusqu'à RUBIT au FL 070 MNM, puis procéder vers CUERS puis LANKO.</p> <p><i>Climb on course 053°MAG until 1500 (1437), Do not turn before DER, then turn right direct to STP climbing to 4000 MAX then to LERMA for vectoring to RUBIT at FL 070 MNM then proceed to CUERS then LANKO.</i></p>	4000	RFL < 195
TURIL 2R	<p>Monter sur la route 053° MAG jusqu'à 1500 (1437), Ne pas tourner avant la DER, puis tourner à droite direct vers STP en montée vers 4000 MAX puis vers LERMA en vue d'un guidage jusqu'à RUBIT au FL 070 MNM puis procéder vers TURIL.</p> <p><i>Climb on course 053°MAG until 1500 (1437), Do not turn before DER, then turn right direct to STP climbing to 4000 MAX then to LERMA for vectoring to RUBIT at FL 070 MNM then proceed to TURIL.</i></p>	4000	RFL > 195

Omnidirectional departures RWY 06
NIL