


SAINT YAN
STAR CONV RWY ALL
(Protégées pour/Protected for CAT A, B, C)

FREQ : voir /see AD 2 LFLN COM 01

← Sur autorisation particulière de l'APP
With APP special clearance**PANNE DE RADIOCOMMUNICATION**

Afficher le code 7600.

Appliquer la procédure définie dans la réglementation nationale.

PANNE DE RADIOCOMMUNICATION suivie d'une API

Appliquer la procédure d'API décrite sur le volet IAC pour effectuer une seconde présentation. Si cette deuxième tentative échoue, dégager la TMA en suivant le départ LESPI 5N ou 4S selon la piste en service et rechercher les conditions VMC.

RADIOCOMMUNICATION FAILURE

Set up code 7600.

Comply with the procedure as defined in the National Regulation.

RADIOCOMMUNICATION FAILURE followed by a missed approach (API)

Comply with the API procedure described on IAC and try a new attempt.
If this new procedure failed, leave the TMA complying with SID LESPI 5N or 4S depending on RWY in use and seek VMC.