

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

PARIS CHARLES DE GAULLE

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 392, THR : 317 (12 hPa)

FNA ILS CAT I ou/ou CAT II et/and CAT III ou/ou LOC RWY 26L

FREQ : Voir / See AD 2 LFPG COM 01

API/Missed APCH :
RNAV 1ILS - DME
DSU 108.35
RDH : 57VAR
1°E
(2020)

AVERTISSEMENTS / WARNINGS

DME requis / required

APCH : RWY 26L homologuée / homologated CAT 2 et/and 3

Approches simultanées avec RWY 27R ou 27L PARIS CDG et RWY 27 PARIS LE BOURGET : voir consignes AD 2 LFPG.22

Simultaneous APCH with RWY 27R or 27L PARIS CDG and RWY 27 PARIS LE BOURGET : see instructions AD 2 LFPG.22

Interception de l'axe de piste :

En raison des approches simultanées, toujours conserver le point IF IG26L dans le système de navigation en cas d'utilisation par le contrôle, et se conformer strictement à l'instruction du contrôle pour l'interception de l'axe, en cap ou en directe IG26L. Signaler dès que possible toute incapacité d'intercepter l'axe en directe IG26L.

Interception of RWY extended centreline :


Due to simultaneous APCH, always keep IF WPT IG26L in the navigation system in case of use by ATC, and strictly comply with ATC instruction for axis interception, with heading or direct-to IG26L. Report as soon as possible any incapacity to intercept the axis with direct-to IG26L instruction.

EN L'ABSENCE D'INSTRUCTION DU CONTRÔLE : En route convergente sous un angle inférieur à 070°, intercepter l'axe FNA (sauf instruction préalable de traverser l'axe).

WITHOUT ATC INSTRUCTION : On a course converging at an angle of less than 070°, intercept FNA axis (unless previously instructed to cross the axis).

API : Tout risque connu de non-suivi de la procédure standard API (cause cisaillement de vent par exemple) doit être signalé au contrôle le plus tôt possible. Voir AD 2 LFPG 22.2.1.3

Missed APCH : Any known chance of incapacity to perform standard missed APCH procedure (due to wind shear e.g.) must be reported to ATC as soon as possible. See AD 2 LFPG 22.2.1.3




TA : 5000

API : Monter dans l'axe. A 2500 (2183) ou au passage du seuil (ou du MAPT pour la LOC DME), au plus tardif des deux, direct vers PG442. Vers PON, en montée vers 4000 (3683). Ne pas tourner avant le seuil (avant le MAPT pour la LOC DME). Puis suivre les instructions du contrôle. En cas de panne radio en API, à PON, procéder jusqu'à MOPAR au FL070 pour intégrer l'attente (MAX IAS 230 kt, voir carte INA MOPAR 7W) ou effectuer une nouvelle procédure.

Missed APCH : Climb straight ahead. At 2500 (2183) or passing THR (or MAPT for LOC DME procedure), whichever the later, direct to PG442. To PON, climbing up to 4000 (3683). Do not turn before THR (before MAPT for LOC DME procedure). Then follow ATC instructions. In case of radio failure in missed APCH, at PON, proceed until MOPAR at FL070 to integrate holding (MAX IAS 230 kt, see INA MOPAR 7W chart) or proceed to another INA procedure.

THR ← (NM)
DME DSU ← (NM)
DME PGS ← (NM)



MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	ILS				LOC			MVL/Circling (2) 26L → 26R		DME DSU NM ALT (HGT)					
	DA (H)	RVR	OCH CAT 1	OCH CAT 2 (1)	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	2	3	4	5	6	
A			141	50				980 (660)	3000	950 (633)	1270 (953)	1590 (1273)	1900 (1583)	2220 (1903)	
B			151	61				980 (660)	3000						
C	520 (200)	550	167	78	700 (390)	1100	381	1230 (910)	3700	7	8	9	10	11	
D			178	86				1230 (910)	4300	2540 (2223)	2860 (2543)	3180 (2863)	3500 (3183)	3810 (3493)	
DL			181	91			-								

Observations / Remarks : (1) Base OCH / OCH Base : NIL

(2) MVL/Circling : voir/see AD 2 LFPG.20

FAF - THR	11.4 NM	70 kt 9 min 46	85 kt 8 min 02	100 kt 6 min 50	115 kt 5 min 56	130 kt 5 min 15	160 kt 4 min 16	185 kt 3 min 42
VSP (ft/min)		370	450	530	610	685	845	980

SERVICE
DE L'INFORMATION
AERONAUTIQUE