

ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP
Public air traffic



ARGENTON SUR CREUSE

AD 2 LFEG ATT 01

20 FEB 25

	ALT AD : 666 (24 hPa) LAT : 46 35 45 N LONG : 001 36 04 E	LFEG VAR : 1°E (2020)
--	--	------------------------------------

APP : NIL
TWR : NIL
A/A : 123.500



ARGENTON SUR CREUSE

RWY	QFU	Dimensions <i>Dimension</i>	Nature <i>Surface</i>	Résistance <i>Strength</i>	TODA	ASDA	LDA
03	033	630 x 18	Revêtue <i>Paved</i>	5.7 t	630	630	630
21	213	630 x 18	Revêtue <i>Paved</i>	5.7 t	630	630	578
03R	033	830 x 65	Non revêtue <i>Unpaved</i>	-	830	830	730
21L	213	830 x 65	Non revêtue <i>Unpaved</i>	-	830	830	780

Aides lumineuses : NIL.

Lighting aids : NIL.

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions d'utilisation de l'AD

Utilisation simultanée des pistes interdites.

Tout TKOF ou LDG sera interrompu si un aéronef est immobilisé sur la demi largeur contigüe de la piste non revêtue.

RWY revêtue : l'attention des pilotes est attirée sur sa faible longueur et sa déclivité (1,11 %).

Balisateur de piste non revêtue de type planeur.

Dangers à la navigation aérienne

Voltige (N° 6400) à 2 km à l'ENE de l'AD. 2500 ft AMSL / 4000 ft AMSL. Activité selon protocole, réservée aux aéronefs équipés de radio. Activité susceptible d'être déplacée sur AD ARGENTON via NOTAM. Information des usagers sur POITIERS INFO.

Procédures et consignes particulières

Roulage interdit hors RWY et TWY.

Activités diverses

Activité planeur en été sur NOTAM.

Activité voltige avion en été sur NOTAM.

AD operating conditions

Simultaneous use of RWY prohibited.

All TKOF or LDG will be suspended if an ACFT is stopped on the half adjacent width of the unpaved RWY.

Paved RWY : pilots attention is drawn to its short length and its declivity (1.11 %).

Glider-type marking for unpaved runway.

Air navigation hazards

Aerobatic (NR 6400) 2 km ENE from AD. 2500 ft AMSL / 4000 ft AMSL. Activity as per protocol, reserved for radio-equipped aircraft. Activity likely to be relocated over ARGENTON AD via NOTAM. User information on POITIERS INFO.

Procedures and special instructions

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Other activities

Summer glider activity noticed by NOTAM.

Summer aerobatic activity (plane) noticed by NOTAM.

ARGENTON SUR CREUSE

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / *UTC WIN ; SUM SKED : -1HR*
ETE : - 1 HR / *SUM : - 1 HR*

- 1 - **Situation / Location** : 6 km E Argenton sur Creuse (36 - Indre).
- 2 - **ATS** : NIL.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Non agréé / *Not approved*.
- ← 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : AéroClub 36
Aérodrome de la Bourdine
36200 Le Pechereau
TEL : 02 54 24 29 08
E-mail : aeroclub36@laposte.net
- 5 - **CAA** : DSAC / Ouest (voir / *see GEN*).
- ← 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see GEN*).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : RSFTA / *AFTN*
Acheminement / *Addressing FPL* : voir / *see GEN*.
- 8 - **MET** : voir / *see GEN* ; Station : NIL.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.
- 10 - **AVT** : Carburant / *Fuel* : 100 LL. PPR PN 24 HR auprès de l'exploitant / *from AD operator*.
Paiement comptant chèque ou espèces / *Cash payment cheque or cash*.
- 11 - **RFFS** : Niveau 1 / *Level 1* - Extincteur 50 Kg poudre / *Powder fire extinguisher 50 Kg*.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : Possible.
- 14 - **Réparations / Repairs** : NIL.
- ← 15 - **ACB** : Aéroclub 36 (voir exploitant / *see operator*).