

Visual landing

19 FEB 2026


AD 2 LFEB ATT 01

19 FEB 2026



VAR : 0° (2025)

A/A : 119.765



RWY	QFU	Dimensions <i>Dimension</i>	Nature <i>Surface</i>	Résistance <i>Strength</i>	TODA	ASDA	LDA
07 25	070 250	830 x 30	Revêtu <i>Paved</i>	3 t	830 830	830 830	830 830

Lighting aids : NIL



© SIA

DINANTRELIVAN

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Dangers à la navigation aérienne

Site susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.

Présence d'une antenne dans l'axe de piste, obstacle de 465 ft AMSL à 1,3 NM au 254° du terrain.

Turbulences possibles en seuil 07 par vent de travers.

Procédures et consignes particulières

Roulage interdit hors RWY et TWY.

Circuits "basse hauteur" dans le cadre des vols d'entraînement avec instructeur uniquement. MNM 300 ft AAL.

Tours de piste :

- ACFT non basés : 0900-1100 et 1300-1700 (ETE : -1 HR).

- ACFT à voilure tournante : MNM 1000 ft ASFC.

Consignes Départ :

DEP QFU 070° Virage recommandé au plus tard à la verticale de l'hippodrome.

DEP QFU 250°: Poursuivre dans l'axe pour éviter le survol de Trévilan.

Ne pas rentrer dans la CTR 2 DINARD sans clairance.

QFU 070° préférentiel pour éviter les atterrissages longs sur la piste 25 qui est descendante.

TWY B utilisable uniquement pour des AFCT dont la largeur hors tout du train principal est inférieure à 3 m.

ACFT de passage : utiliser le parking en herbe sauf en période de fortes pluies.

Les 3 premières places du parking en dur à proximité du hangar sont réservées à l'ACB.

Activités diverses

AEM (N° 8971) : Voir ENR 5.5

Parachutage (N° 275) : Voir ENR 5.5

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Air navigation hazards

AD likely to be covered by sea haze in a few minutes.

Presence of an antenna in RWY axis, obstacle of 465 ft AMSL at 1.3 NM on 254° of the airfield.

Possible turbulence at THR 07 due to crosswind.

Procedures and special instructions

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

"Low height" circuit during training flights, only with an instructor on board. MNM 300 ft AAL.

Traffic patterns:

- non-based ACFT : 0900-1100 and 1300-1700 (SUM: -1 HR)

- for rotary wing ACFT: 1000 ft ASFC MNM

Departure instructions:

DEP QFU 070°: recommended turn at the latest vertical racetrack

DEP QFU 250°: Continue in the axis to avoid the overflight of Trévilan.

Do not enter CTR 2 DINARD without clearance.

Preferred QFU 070° to avoid long landings on RWY 25 which is downward.

TWY B available only for ACFT whose main gear overall width is lower than 3 m.

Transient ACFT : use grass apron except during heavy rain period.

The first 3 stands of the paved apron near the hangar are reserved for the ACB.

Various activities

AEM (N° 8971): See ENR 5.5

PJE (NR 275): See ENR 5.5

DINAN TRELIVAN

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : - 1 HR / *UTC WIN ; SUM SKED : - 1 HR*

- 1 - **Situation / Location** : 3 km WSW Dinan (Côtes d'Armor - 22).
- 2 - **ATS** : NIL.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Non agréé / *Not approved*.
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Municipalité de Dinan - TEL : 02 96 39 22 43.
- 5 - **CAA** : DSAC Ouest (voir / *see GEN*).
- 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see GEN*).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement / *Addressing FPL* : voir / *see GEN*.
- 8 - **MET** : VFR : voir / *see GEN* ; Station : NIL.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.
- 10 - **AVT** : Carburant / *Fuel* 100 LL.
Paieement uniquement sur automate par carte de crédit ou carte TOTAL / *Payment only on the automatic dispenser by credit card or TOTAL card*.
- 11 - **RFFS** : Niveau 1 / *Level 1*.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : Possible PPR 48 HR. Contact ACB de Dinan.
- 14 - **Réparations / Repairs** : Dinan Aviation
SIBA Avionique - TEL : 02 96 85 08 64 - E-mail : contact@sibaavionique.com
HCE AERO - TEL : 06 82 66 67 49 - E-mail : contact@hceaero.org
- 15 - **ACB** : de Dinan - HJ TEL : 02 96 39 00 25 - E-Mail : contact@aerocludinan.fr
Site internet : <https://www.aeroclub-dinan.fr/>
- 16 - **Transports** : Taxi sur AD. Location de vélos : en ville.
Taxi on AD. Bike rental: in town
- 17 - **Restaurant** : Sur / *On AD*.